

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	778	Landratsamt Unterallgäu	31 - 1711.0/2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	778	Landratsamt Unterallgäu	31 - 1711.0/2
Betreiber	[Name]	Knettenbrech + Gurdulic Süd GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Sortieranlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Schützenstraße 10	86842	Türkheim
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Zeitweilige Lagerung gefährlicher Abfälle		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.1.1		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	N	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	J	Art des Anlasses:	Beschwerden	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	31.03.2023	angekündigt [J/N]	N	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N			
	Schwerpunkte [J/N]	J	Lagerung der Abfälle, Betriebstagebuch		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Lagerung von Abfällen außerhalb der Halle	Lagerung ist in die Halle zu verlegen	Sofort	LRA Unterallgäu	26.07.2023
Sauberkeit auf dem Hof ist mangelhaft	Hof ist regelmäßig zu reinigen	Sofort	LRA Unterallgäu	19.04.2023
Betriebstagebuch nicht aktuell	Betriebstagebuch ist zu aktualisieren	Sofort	LRA Unterallgäu	26.07.2023
Hallentore seit 30.01.2023 defekt	Instandsetzung der Hallentore	15.04.2023	LRA Unterallgäu	26.07.2023

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL